



- Enfoncer le carré
- Thrust the square

- Insérer les écrous cage
- Plug cage nuts

- Visser les vis
- Screw on
- Poser le cache vis
- Plug cover

2.5 Nm max

